

Использование состава

LITSIL® C15 наносится на поверхность, предпочтительно пневматическим распылителем с расходом 0,10-0,30 л/м² с последующим распределением mopом из микрофибры или мягкой щеткой. При нанесении должно наблюдаться активное пузырение состава, его отсутствие означает то, что поверхность может быть загрязнена органическими веществами (масла, остатки мембранообразователя, старые полимерные покрытия). В этом случае необходимо удалить данные загрязнения. После прекращения пузырения, на поверхности, необходимо промыть ее водой под давлением минимум 100 бар. При обнаружении участков с остаточными загрязнениями, обработать данные места повторно.

Предупреждения

Важно: не допускайте образования луж материала на поверхности. Температура поверхности должна быть в пределах от +5⁰С до +30⁰С.

Полы, обработанные LITSIL® C05 нельзя очищать средствами на кислотной основе во избежание появления белых пятен.

Оборудование для подготовки и нанесения

Во время работы с оборудованием и материалами, используйте специальные защитные средства, в соответствии с инструкциями по безопасности.

При использовании распылителей низкого давления (помпового типа) выбирайте профессиональное оборудование. Следуйте указаниям производителя оборудования. Для стабильных результатов рекомендуем наносить LITSIL® C15 распылением. Применение безвоздушных распылителей не обязательно. Все оборудование должно быть вымыто водой с мылом после использования.

Для распределения после нанесения состава используйте большую щетку с мягкой нейлоновой щетиной. Щетка необходима для втирания и распределения LITSIL® C15 после нанесения пневматическим распылением. Метод «розлива и растирания» также может быть использован для нанесения состава.